

临沧市人民政府办公室

临政办字〔2024〕39号

临沧市人民政府办公室关于对全市38项安全生产重大隐患进行挂牌督办的通知

各县、自治县、区人民政府，市级有关部门：

为扎实推进安全生产风险隐患排查整治工作，全力保障人民群众生命财产安全，经市政府研究，决定对全市38项安全生产重大隐患进行挂牌督办。现将有关事项通知如下：

一、挂牌督办隐患地区及名称

（一）临翔区6项。临翔区景岸智慧酒店火灾隐患、临翔区方柚酒店火灾隐患、临翔区菲界酒店火灾隐患、前程大道卧维路段安全隐患、新亚太时代广场商业区项目安全隐患、云南百江燃气有限公司（临翔区百江燃气供应站）安全隐患。

（二）云县7项。云县梵博餐厅火灾隐患、云县御源供应链有限责任公司火灾隐患、云县第二人民医院火灾隐患、南云高速公路云州隧道安全隐患、云县康复医院特种设备管理存在重大安全隐患、云县澜山国际项目安全隐患（2项）。

（三）凤庆县5项：凤庆县福鑫超市凤平店火灾隐患、小湾镇卫生院火灾隐患、太平寺线道路安全隐患、忙勐线道路安全隐患、凤庆县凤屿湖山项目安全隐患。

(四) 永德县 4 项：永德县恒昌电力有限公司大勐统河水电站安全隐患、德勐线 K1+400 至 900M 道路安全隐患、德勐线 K14+100 至 600M 道路安全隐患、农垦永糖公司麦坝分公司粉尘涉爆安全隐患。

(五) 耿马自治县 3 项：孟定镇芒海小组危桥、孟定镇大白岩箐道路安全隐患、黑龙潭水库安全隐患。

(六) 镇康县 3 项：镇康县利达商贸有限责任公司（天月 KTV）火灾隐患、镇康县沙坝田加油站安全隐患、镇康县鸿骏矿业开发有限公司芦子园铅锌矿安全隐患。

(七) 沧源自治县 5 项：沧源县沅池养生保健馆火灾隐患、沧源县得龙至勐来公路公布岛—木腊路段道路安全隐患、沧源县糯和支线糯良段 K5+743—K6+741M 道路安全隐患、沧源县单甲村公路老单甲路口道路安全隐患、沧源县云矿金腊资源有限公司安全隐患。

(八) 双江自治县 5 项：双江恒丰石斛种植有限公司恒丰超市火灾隐患、国道 G214 西澜线 K2775+892—K2776+62M 道路安全隐患、勐忙线 K13+100M 道路安全隐患、双江县泰悦酒店火灾隐患、双江县勐黄线 K127+200 至 K127+330M 道路安全隐患。

二、有关要求

(一) 各整改责任单位要迅速制定安全生产重大隐患整改方案并组织实施，于 2024 年 8 月 31 日前报督办责任单位备案。

(二) 安全生产重大隐患治理必须在方案规定的时限内完成。


治理期间，要严格落实防控措施，严防事故发生。

（三）各整改责任单位每月要向督办责任单位报告安全生产重大隐患治理进展情况，直至整改工作完成。

（四）安全生产重大隐患治理完成后，督办责任单位要适时组织验收，通过验收后报市安委办审核，由市安委办统一汇总报市人民政府摘牌。

（五）各县（区）、各部门要举一反三，结合本县（区）、本部门安全生产工作实际，切实抓好安全生产隐患排查整治工作，按照要求认真落实安全生产重大隐患挂牌督办制度。

附件：临沧市 2024 年度安全生产重大隐患挂牌督办登记表



附件

临沧市2024年度安全生产重大隐患督办登记表

序号	隐患名称	隐患基本情况	重大隐患判定标准	行业领域	隐患所在地	整改责任单位	整改责任人	整改要求	督办责任单位	整改时限
1	临翔区景岸智慧酒店火灾隐患	未设置火灾自动报警系统。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	临翔区	临翔区人民政府	杨光树	设置火灾自动报警系统。	市消防救援支队	2024年12月30日前
2	临翔区方柚酒店火灾隐患	未设置火灾自动报警系统。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	临翔区	临翔区人民政府	杨光树	设置火灾自动报警系统。	市消防救援支队	2024年12月30日前
3	临翔区菲界酒店火灾隐患	未设置火灾自动报警系统。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	临翔区	临翔区人民政府	杨光树	设置火灾自动报警系统。	市消防救援支队	2024年12月30日前
4	前程大道卧维路段安全隐患	该路段道路两侧开口较多，过马路行人较多，交汇车辆较多。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）	道路交通	临翔区	临翔区人民政府	陈斌	施画斑马线，安装道口桩及爆闪灯。	市住房和城乡建设局	2024年12月30日前
5	新亚太时代广场商业区项目安全隐患	新亚太时代广场商业区项目西侧、北侧地下室外墙未做防水，地下室外部未回填导致基坑积水严重，内渗入地下室。目前第二层地下室基本已灌满水。	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准	建筑施工（房屋市政）	临翔区	临沧高新区管委会	李建坤	先将积水抽水排入市政污水管网，做好外墙防水后按照设计要求回填。	市住房和城乡建设局	2024年12月30日前
6	云南百江燃气有限公司（临翔区百江燃气供应站）安全隐患	靠近东北侧的重瓶间与站外民用建筑的安全距离达不到Ⅱ级站规定的8米最小距离要求。	液化石油气安全规程	城镇燃气	临翔区	临翔区人民政府	陈斌	将东北侧瓶库间的气瓶移除，房间不再作为瓶库间使用。	市住房和城乡建设局	2024年12月30日前
7	云县梵博餐厅火灾隐患	1. 负一层，负二层只有一把疏散楼梯，安全出口数量不足； 2. 火灾自动报警系统探头停用； 3. 厨房内使用瓶装液化石油气。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	云县	云县人民政府	张天明	1. 增加一把疏散楼梯； 2. 修复火灾自动报警系统探头，使其完好有效； 3. 厨房内严禁使用瓶装液化石油气。	市消防救援支队	2024年12月30日前

序号	隐患名称	隐患基本情况	重大隐患判定标准	行业领域	隐患所在地	整改责任单位	整改责任人	整改要求	督办责任单位	整改时限
8	云县御源供应链有限责任公司火灾隐患	1. 场所设置室内消火栓数量不足，压力不足； 2. 未设置自动灭火系统； 3. 场所未设置应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志、灭火器； 4. 场所在疏散通道设置卷帘门不符合规范要求； 5. 公司员工宿舍采用夹芯泡沫板搭建。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	云县	云县人民政府	张天明	1. 按照标准配置室内消火栓； 2. 按照标准设置自动灭火系统； 3. 按标准设置应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志、灭火器； 4. 按照标准在疏散出口设置平开门； 5. 拆除用夹芯泡沫板搭建的员工宿舍。	市消防救援支队	2024年12月30日前
9	云县第二人民医院火灾隐患	云县第二人民医院未经消防验收已投入使用。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	云县	云县人民政府	张天明	制定方案，责成相关单位完善消防设施及相关手续，尽快通过消防验收。	市住房和城乡建设局	2024年12月30日前
10	南云高速公路云州隧道安全隐患	1. 隧道出口左幅仰拱一次性开挖长度不符合要求； 2. 隧道出口左幅未按方案要求开挖，未预留核心土。	公路工程施工项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）	建筑施工（交通工程）	云县	云南南云高速公路投资开发有限公司	杨兴华	1. 加强教育培训及技术交底工作，严格按照要求进行仰拱开挖，严格控制循环开挖进度； 2. 加强教育培训及技术交底工程，严格按照方案要求进行开挖（预留核心土），根据围岩变化情况，及时调整施工参数。	市交通运输局	2024年12月30日前
11	云县康复医院特种设备管理存在重大安全隐患	1. 维保记录不规范； 2. 电梯紧急通话失效； 3. 特种设备作业人员无培训考核记录； 4. 轿厢里安装有与电梯无关的设备（空气净化装置）。	特种设备安全监督检查办法	特种设备	云县	云县人民政府	王应森	1. 规范维保记录； 2. 修复电梯紧急通话； 3. 特种设备作业人员必须通过培训考核合格才能上岗； 4. 轿厢里不得安装与电梯无关的设备。	市市场监督管理局	2024年12月30日前

序号	隐患名称	隐患基本情况	重大隐患判定标准	行业领域	隐患所在地	整改责任单位	整改责任人	整改要求	督办责任单位	整改时限
12	云县澜山国际项目安全隐患	云县澜山国际项目5#楼施工升降机最高附着以上的最大悬高为9m,不符合规范要求。	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准	建筑施工(房屋市政)	云县	云县人民政府	杨正文	增加安装一道附着,附着安装后最上一道附着以上悬臂高度不得大于7.5m。	市住房和城乡建设局	2024年12月30日前
13	云县澜山国际项目	云县澜山国际项目现场2台塔吊、3台施工电梯未取得使用登记备案。	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准	建筑施工(房屋市政)	云县	云县人民政府	杨正文	塔吊及施工电梯必须取得使用登记备案后再进行使用。	市住房和城乡建设局	2024年12月30日前
14	凤庆县福鑫超市凤平店火灾隐患	超市仅有一个安全出口,安全出口数量不足。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	凤庆县	凤庆县人民政府	鲁绍云	增加安全出口,符合消防安全规范要求。	市消防救援支队	2024年12月30日前
15	小湾镇卫生院火灾隐患	门诊、住院部采用易燃泡沫夹芯板搭建临时建筑。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	凤庆县	凤庆县人民政府	鲁绍云	拆除或搬迁采用易燃泡沫夹芯板搭建临时建筑。	市消防救援支队	2024年12月30日前
16	太平寺线道路安全隐患	临崖路段,路侧防护缺失。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范(试行)	道路交通	凤庆县	凤庆县人民政府	吴天安	在临崖路侧安装波形防护栏。	市交通运输局	2024年12月30日前
17	忙勐线道路安全隐患	临崖路段,路侧防护缺失。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范(试行)	道路交通	凤庆县	凤庆县人民政府	吴天安	在临崖路侧安装波形防护栏。	市交通运输局	2024年12月30日前
18	凤庆县凤屿湖山项目安全隐患	凤庆县凤屿湖山项目8、9栋施工升降机未进行使用登记备案,且施工升降机防坠器过期未检。	房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准	建筑施工(房屋市政)	凤庆县	凤庆县人民政府	吴天安	停止8、9栋施工升降机的使用,消除隐患,并完成登记备案手续再进行使用。	市住房和城乡建设局	2024年12月30日前

序号	隐患名称	隐患基本情况	重大隐患判定标准	行业领域	隐患所在地	整改责任单位	整改责任人	整改要求	督办责任单位	整改时限
19	永德县恒昌电力有限公司大勐统河水电站安全隐患	大勐统河水电站大坝应急发电机不具备市电失去时自动投入的功能配置,存在发生主供电源故障时,不能够及时提供启闭泄洪闸门系统电源的风险。	重大电力安全隐患判定标准(试行)	电力	永德县	永德县人民政府	段庆安	督促永德县恒昌电力有限公司及时进行相应技改。	市发展改革委	2024年12月30日前
20	德勐线 K1+400 至 900M 道路安全隐患	临水临崖,急弯,安全防护设施缺失。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范(试行)	道路交通	永德县	永德县人民政府	杨造东	设置波形护栏,安装警示标志。	市交通运输局	2024年12月30日前
21	德勐线 K14+100 至 600M 道路安全隐患	临水临崖,急弯,安全防护设施缺失。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范(试行)	道路交通	永德县	永德县人民政府	杨造东	设置波形护栏,安装警示标志。	市交通运输局	2024年12月30日前
22	农垦永糖公司麦坝分公司粉尘涉爆安全隐患	生产白砂糖过程中存在的糖粉。	工贸企业重大事故隐患判定标准	工贸	永德县	永德县人民政府	段庆安	联系第三方有资质的单位安装粉尘收集设备。	市应急管理局	2024年12月30日前
23	孟定镇芒海小组危桥	桥基损毁。	道路交通重大事故隐患排查指引(试行)	道路交通	耿马自治县	耿马县人民政府	李萍	对危桥进行拆除重建。	市交通运输局	2024年12月30日前
24	孟定镇大白岩箐道路安全隐患	大水井村到尖山村国防公路,孟定镇三杈木组寨子边 100 米处道路塌方。	道路交通重大事故隐患排查指引(试行)	道路交通	耿马自治县	耿马县人民政府	李萍	修建挡墙和视情况增加防护栏。	市交通运输局	2024年12月30日前
25	黑龙潭水库安全隐患	黑龙潭水库闸门损坏。	水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南	建筑施工(水利工程)	耿马自治县	耿马县人民政府	陈宝印	组织查找闸门损坏原因,采取工程措施解决,保障水库安全和人饮供水。	市水务局	2024年12月30日前

序号	隐患名称	隐患基本情况	重大隐患判定标准	行业领域	隐患所在地	整改责任单位	整改责任人	整改要求	督办责任单位	整改时限
26	镇康县利达商贸有限责任公司(天月KTV)火灾隐患	1. 场所内火灾自动报警系统不能正常使用; 2. 场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定; 3. 场所内自动喷水灭火系统不能正常运行; 4. 场所内未按国家工程建设消防技术的标准的规定设置防烟、排烟设施。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	镇康县	镇康县人民政府	施金龙	按照国家标准、行业标准配置、设置消防设施、器材,确保完好有效。	市消防救援支队	2024年12月30日前
27	镇康县沙坝田加油站安全隐患	爆炸危险场所未按要求安装使用防爆电气设备。	危化品行业重大隐患判定标准	危险化学品	镇康县	镇康县人民政府	施金龙	按要求安装使用防爆电气设备。	市应急管理局	2024年12月30日前
28	镇康县鸿骏矿业开发有限公司芦子园铅锌矿安全隐患	1. 矿山机械通风反风实验周期超过一年; 2. 矿山专业技术人员配备不齐全,未配备通风、机电技术人员; 3. 尾矿库未配备水利、土木或者(矿物加工)等相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员。	金属非金属矿重大事故隐患判断标准	非煤矿山	镇康县	镇康县人民政府	施金龙	1. 及时聘请有资质单位按照规定开展通风反风实验; 2. 按要求配备通风、机电技术人员; 3. 按要求配备尾矿库水利、土木或者矿物加工等相关专业的专职技术人员。	市应急管理局	2024年12月30日前
29	沧源县云池养生保健馆火灾隐患	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	沧源县	沧源县人民政府	张仕伟	按照规范要求设置火灾自动报警系统。	市消防救援支队	2024年12月30日前
30	沧源县得龙至勐来公路公布岛—木腊路段道路安全隐患	急弯、临崖、路侧防护设施缺失等。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范(试行)	道路交通	沧源县	沧源县人民政府	李晓蕾	加装标志牌、路侧护栏、减速震荡带等。	市交通运输局	2024年12月30日前
31	沧源县糯和支线糯良段K5+743—K6+741M道路安全隐患	急弯、急弯路侧房屋、连续弯道、交叉路口、路面损坏等。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范(试行)	道路交通	沧源县	沧源县人民政府	李晓蕾	加装标志牌、警示桩、爆闪灯、修复损坏路面等。	市交通运输局	2024年12月30日前

序号	隐患名称	隐患基本情况	重大隐患判定标准	行业领域	隐患所在地	整改责任单位	整改责任人	整改要求	督办责任单位	整改时限
32	沧源县单甲村公路老单甲路口道路安全隐患	急弯、连续弯道、交叉路口等。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）	道路交通	沧源县	沧源县人民政府	李晓蕾	加装标志牌、减速震荡带、警示桩等。	市交通运输局	2024年12月30日前
33	沧源县云矿金腊资源有限公司安全隐患	1. 沧源县金腊铅锌银矿矿山未按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）规定的图纸目录，绘制与现场实际相符的纸质现状图，且至少每3个月更新一次并由主要负责人签字确认；经现场抽考，绝大部分从业人员不能正确佩戴使用自救器。 2. 沧源县芒哈铅锌矿1090m中段主通风机按规定配备了备用电动机，但未配备能迅速调换电动机的设备及工具。	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准	非煤矿山	沧源县	沧源县人民政府	张仕伟	1. 沧源县金腊铅锌银矿按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）规定的图纸目录，绘制与现场实际相符的纸质现状图，且至少每3个月更新一次并由主要负责人签字确认；加强培训，确保从业人员能在30秒内正确佩戴使用自救器。 2. 沧源县芒哈铅锌矿按规定配备能迅速调换电动机的设备及工具。	市应急管理局	2024年12月30日前
34	双江恒丰石斛种植有限公司火灾隐患	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	双江自治县	双江县人民政府	张龙	按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。	市消防救援支队	2024年12月30日前
35	双江县泰悦酒店火灾隐患	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。	重大火灾隐患判定方法	消防安全	双江自治县	双江县人民政府	张龙	按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。	市消防救援支队	2024年12月30日前
36	国道G214西澜线K2775+892—K2776+62M道路安全隐患	该路段位于国道转弯处，外侧为悬崖，且路基缺失由于外侧塌陷无防护措施，导致路面开裂、破损，标线缺失。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）	道路交通	双江自治县	双江县人民政府	刀林	在外侧增设防护设备，修复破损路面，完善标线，并安装临水临崖警示牌，让驾驶员预知前方道路危险信息。	临沧公路局	2024年12月30日前

序号	隐患名称	隐患基本情况	重大隐患判定标准	行业领域	隐患所在地	整改责任单位	整改责任人	整改要求	督办责任单位	整改时限
37	勐忙线 K13+100M 道路安全隐患	路口标志标线不齐、缺少警示牌、减速设备。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）	道路交通	双江自治县	双江县人民政府	刀林	加装“十”型路口“让”字标牌、减速震荡带、爆闪灯，完善标线，帮助驾驶员获取路口信息，提前减速避让。	市交通运输局	2024年12月30日前
38	双江县勐黄线 K127+200 至 K127+330M 道路安全隐患	路侧临崖路段，无安全防护设施。	公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）	道路交通	双江自治县	双江县人民政府	刀林	增设防护设施，并安装临崖警示牌。	市交通运输局	2024年12月30日前

抄送：市发展改革委、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市应急管理局、市市场监管局，临沧公路局，市消防救援支队。
