

组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024 年 8 月 9 日

环境问题	位于临沧市临翔区，碧桂园小区楼顶空气能热水器关闭后无热水可用；小区内井盖被车辆碾压产生噪音扰民；小区自来水浑浊。		问题类型	立行立改类	✓
整改方案编制情况	是 ☐ 否 ☒	编制单位	组织审核单位	定期整改类	☐
计划整改目标	一是有效解决业主夜间热水用水问题；二是有效降低临翔区碧桂园小区内汽车碾压井盖时产生的噪音；三是有效解决自来水管网内水浑浊的问题。		整改目标完成情况	通过采取一系列措施，有效解决了业主夜间用水问题、小区道路噪音问题和小区自来水浑浊问题，整改结果获得群众认可。	
整改措施					
措施 1：临翔区人民政府、临翔区高新区管委会认真落实属地管理责任，针对问题开展整改。一是针对碧桂园小区楼顶空气能热水器噪声持续扰民问题，采取更换增压水泵、对增压泵和管道增加隔振垫、对热水管增加保温层的方式，	责任单位	临翔区人民政府、临翔区高新区管委会	整改时限	立行立改	规定时限完成
			完成情况	其他情况：	

对此类问题进行彻底整改，解决夜间空气能关闭，导致业主没有热水可用问题。二是针对小区公共道路上的井盖噪音问题，对整个小区路面井盖逐一检查，采取在井座与路面间的缝隙填充沥青混凝土或加设胶垫的方式进行处理。三是针对水浑浊问题采取清洗自来水管、热水供水管网（太阳能集热管、保温水箱）和更换楼顶热水管的方方式进行整改，并定期进行清洗；同时，提高服务意识，接到业主反映相关问题，第一时间进行清洗，及时有效解决业主合理诉求。						
措施 2：市住房城乡建设局强化督促指导，会同临翔区、高新区共同研究整改措施，解决碧桂园小区业主无热水可用问题、道路噪音扰民问题和水浑浊问题。	责任单位	临沧市住房和城乡建设局	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 其他情况：

环境违法 行为查处	是 ☐ 否 ☐	责任单位		自查自验 结论	
责任追究	是 ☐ 否 ☐	责任单位		自查自验 结论	
信息公开	是 ☒ 否 ☐	自查自验结论		已公开	
群众满意度 调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	临翔区人民政府、临 沧高新区管委会	自查自验 结论	有效解决了小区业主反映的相关问题。
对自查自验结论认定		经核实，自查自验结论真实准确。			
验收结论及签字	经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过验收。 杨奇、海峰 李益秋 王刚 李益斌 李益斌 李益斌 何根富 何根富				