

## 组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024年3月1日

环境问题	临沧市临翔区玉龙湖东片区污水管网建设项目等多个治污工程使用的管道、钢带管、缠绕管、波纹管大量使用不合格产品，塑料检查井大多是“三无”的低质不合格产品，多数存在壁厚或内外径尺寸不达标、环刚度差、破损等问题，影响市政工程质量 and 使用寿命，可能对环境产生极大危害，造成国家资金浪费。			整改时限	立行立改		
整改目标	持续做好市政排水工程施工质量管控工作，严把材料、设备质量关，所有材料在进场前均见证取样，监理工程师现场检查、抽样测试和复试，没有列入企业材料合格供应方名录的材料一律不准进场。			整改目标完成情况	已完成		
整改方案编制情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	编制单位		组织审核单位			
整改措施							
措施 1:组织工程技术人员对施工现场及信访投诉举报相关材料进行核实相关情况	责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他情况:	



措施 2:核查玉龙湖东片区污水管网建设项目中所使用的塑料检查井、排水管道(钢带管、缠绕管、波纹管等)是否具有出厂合格证和出厂检(验)测报告,并对材料进行检测。		责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>
							其他情况:
环境违法行为查处	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论			
责任追究	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论			
信息公开	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	验收结论		符合验收要求			
群众满意度调查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	责任单位	临翔区人民政府	验收结论	符合验收要求		
对自查自验的结论认定		经核实, 自查自验结论真实准确。					
验收结论及签字		经材料核实和现场核实, 符合验收要求, 同意通过市级验收。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">王旦海</div> <div style="text-align: center;">李娜</div> <div style="text-align: center;">周印</div> <div style="text-align: center;">李永贵</div> </div>					



## 组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024年3月1日

环境问题	位于临翔区的大型专业垃圾处理单位（亿金公司），未进行生产运营，垃圾问题不减反增，资源闲置，臭气熏天。			整改时限	立行立改		
整改目标	消除临翔区生活垃圾资源化处理厂贮存垃圾对周边环境影 响，加快推进历史遗留问题化解。			整改目标 完成情况	已完成		
整改方案 编制情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	编制 单位		组织 审核单位			
整改措施							
措施 1:迅速组织相关工作人员到 现场对信访投诉举报问题进行核 实。	责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行 立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>	其他情况:
措施 2: 采取转运垃圾、规范厂区 环境等措施，避免影响周边环境。	责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行 立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>	其他情况:



措施3: 加快推进江苏亿金历史遗留问题化解。		责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他情况:
环境违法行为查处	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论			
责任追究	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论			
信息公开	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	验收结论		符合验收要求			
群众满意度调查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	责任单位	临翔区人民政府	验收结论	符合验收要求		
对自查自验的结论认定		经核实, 自查自验结论真实准确。					
验收结论及签字		经材料核实和现场核实, 符合验收要求, 同意通过市级验收。  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em;">已 已 海</span> <span style="font-size: 2em;">李 勤</span> <span style="font-size: 2em;">周 卿</span> <span style="font-size: 2em;">李 春</span> </div>					



## 组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024年3月1日

环境问题	位于临翔区东旭花园门口的两排车库，投诉人反映开发商将车库改为商铺，商铺外设置水龙头，产生的生活污水乱排；商铺外杂物和生活垃圾随意堆放；商铺产生的噪声影响住宅区居民的日常生活。			整改时限	立行立改
整改目标	合理解决群众举报问题，消除问题对群众、环境的影响			整改目标完成情况	已完成
整改方案编制情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	编制单位		组织审核单位	
整改措施					
措施 1:迅速组织相关工作人员到现场对群众投诉举报问题进行核实。	责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行立改	完成情况
					规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>
					其他情况:



措施 2: 采取有效措施解决存在问题, 消除影响。		责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行 立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>
						其他情况:	
环境违法行为查处	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论			
责任追究	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论			
信息公开	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	验收结论		符合验收要求			
群众满意度调查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	责任单位	临翔区人民政府	验收结论	符合验收要求		
对自查自验的结论认定		经核实, 自查自验结论真实准确。					
验收结论及签字		经材料核实和现场核实, 符合验收要求, 同意通过市级验收。  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em;">王 且 海</span> <span style="font-size: 2em;">李 昌 力</span> <span style="font-size: 2em;">周 国 平</span> <span style="font-size: 2em;">李 永 贵</span> </div>					




## 组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024年3月1日

环境问题	位于临翔区柏木桥巷老商品房、华侨新村小区，现排水沟严重堵塞，污水沟暴露在外随处可见，又脏又臭，因小区地势低洼，如遇雨天雨水就冲进小区，淹漫到部分低洼住户家中，造成房间潮湿，墙体脱落发霉，该问题已向多部门反应后未果。			整改时限	立行立改	
整改目标	解决片区排水问题，消除对居民的影响			整改目标完成情况	已完成	
整改方案编制情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	编制单位		组织审核单位		
整改措施						
措施 1:迅速组织相关工作人员到现场对群众投诉举报问题进行核实。	责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他情况:
措施 2: 结合老旧小区改造，整治该片区排水问题。	责任单位	临翔区人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他情况:



环境违法行为查处	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论	
责任追究	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论	
信息公开	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	验收结论		符合验收要求	
群众满意度调查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	责任单位	临翔区人民政府	验收结论	符合验收要求
对自查自验的结论认定	经核实，自查自验结论真实准确。				
验收结论及签字	经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过市级验收。 <div style="text-align: center;">  <p>Handwritten signatures: 王定海, 李... (unclear), 同... (unclear), 李... (unclear). An official stamp is present.</p> </div>				



## 组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024年3月22日

环境问题	临沧市凤庆县滇红国际小区自来水一直存在浑浊、有沙土、有臭味，无法正常使用，对热水器造成影响；小区工程及附属工程偷工减料，导致建筑垃圾增多；小区道路两边基本没有绿化带；违章建筑问题突出。				整改时限	立行立改
整改目标	解决群众合理诉求，消除存在问题对居民的影响				整改目标完成情况	已完成
整改方案编制情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	编制单位			组织审核单位	
整改措施						
措施 1:迅速组织相关工作人员到现场对群众投诉举报问题进行核实。	责任单位	凤庆人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他情况:
措施 2: 采取有效措施解决存在问题，消除对居民的影响。	责任单位	凤庆人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/> 其他情况:
环境违法行为查处	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论		



责任追究	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论	
信息公开	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	验收结论		符合验收要求	
群众满意度调查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	责任单位	凤庆人民政府	验收结论	符合验收要求
对自查自验的结论认定		经核实，自查自验结论真实准确。			
验收结论及签字		经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过市级验收。  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>沈海</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>李亚勤</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>周柳</p> <p>李光年</p> </div> </div>			



# 组织验收情况表

组织验收单位： 临沧市人民政府

验收日期： 2024 年 03 月 19 日

环境问题	(受理编号: D53090020221124005) 1.位于临翔区圈掌街天顺酒店对面的多家烧烤店(金兰烤吧、石屏一号、琳姐烧烤等)油烟净化机效果不好,油烟影响周边住户,且存在营业时油烟净化机时而开启时而关闭的问题,晚上9-12点油烟污染最为严重。2.位于临翔区圈掌街天顺酒店对面的几家饭店(石屏一号、沙县小吃等)存在油烟向下水道排放的情况,导致下水道产生臭味影响周边居民生活问题。				整改时限	立行立改		
整改目标	立即整改并长效落实				整改目标完成情况	完成		
整改方案编制情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	编制单位	临翔区委办公室 临翔区人民政府办公室		组织审核单位	临沧市人民政府		
整改措施								
措施 1: 要求经营户对存在问题进行立即整改,及时清洗油烟净化器、油水分离器、烧烤一体机。			责任单位	区市场监管局	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>
			其他情况:					
措施 2: 要求经营户完善清洗记录及油烟检测报告,经营活动展开时使用油烟净化设施。			责任单位	区市场监管局	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>
			其他情况:					
措施 3: 要求经营户规范排放油烟。			责任单位	区市场监管局	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 <input checked="" type="checkbox"/>
			其他情况:					



环境违法行为查处	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论	
责任追究	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	责任单位		验收结论	
信息公开	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	验收结论		符合要求。	
群众满意度调查	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	责任单位	临翔区人民政府	验收结论	符合要求。
对自查自验的结论认定	<p>已对投诉问题进行整改,符合验收要求。</p> <p style="text-align: right;">2024年3月19日。</p>				
验收结论及签字	<p>经材料审核及现场核实,符合要求,通过验收。</p> <p>王见海 李维彬 张蕊 周印 胡洁</p>				